



voor het wapenen moet



branden of pinken

(d.w.z. alles in rust)

WAPENEN(aanleggen)

Druk daarna :

Ofwel :



= volledig wapenen (alles aanleggen)

Ofwel :



= deels wapenen (boven uit ,beneden aan)

ONTWAPENEN(afleggen)

Druk (uw code) **** en

